

ピントをずらした状態(ワーク表面+α)





Fig. 2


2/4

(1)



ピントを合せた状態(ワーク表面)

(2)



ピントを合わせた条件 (異物サイズ:2画素)






Fig. 4

